






**SOUDEUSE PAR POINT
ARO**



<p>Protection individuelle</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bleu de travail • Chaussure de sécurité • Lunettes de sécurité • Gants
<p>Machines</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Faire attention aux mains • Lentilles de contacts interdites
<p>Outillages</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenir correctement la pièce à meuler
<p>environnement</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas d'encombrement au pied de la machine • Tenir son poste de travail propre et bien rangé