






**TOURET A MEULER /
AFFUTER ACETI**



DANGERS SPECIFIQUES

<p>Protection individuelle</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bleu de travail • Chaussure de sécurité • Lunettes de sécurité • Gants de manutention
<p>Machines</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Faire attention aux mains • Ecart maxi entre la meule et son support: 2 mm
<p>Outillages</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenir correctement la pièce à meuler
<p>environnement</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas d'encombrement au pied de la machine • Tenir son poste de travail propre et bien rangé